

**Отчет о выполнении предписания № 30/1/1 от 03.02. 2017 г.**

Перечень правонарушений	Сроки выполнения
На первом этаже дверь второго эвакуационного выхода из групповой ячейки «Муравьишки» открывается не по направлению выхода (по факту на момент проверки в групповой ячейке одновременно пребывают более 15 человек). Осн.: ч.3 ст.4, ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009	Выполнено 20.02.2017 г.
На первом этаже дверь второго эвакуационного выхода из групповой ячейки «Стрекозки» открывается не по направлению выхода (по факту на момент проверки в групповой ячейке одновременно пребывают более 15 человек). Осн.: ч.3 ст.4, ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009	Выполнено 20.02.2017 г.

Заведующий  Е.В. Пономарева